



SUPERLACK MS

1.360.0440

TRASPARENTE ACRILICO MEDIO SOLIDO 2K 2:1

 $\textbf{Superlack MS} \ \ \text{\`e} \ \ \text{un trasparente} \ \ \text{acrilico 2K medio solido} \ , \ \text{che offre buone caratteristiche di brillantezza, essiccazione, resistenza e durata nel tempo.}$

Superlack MS é consigliato per ritocchi, verniciature parziali e totali.



SUPPORTI

MAXICAR HS, AQUAMAX BASECOAT.

PREPARAZIONE

Lasciare appassire la base opaca Maxicar HS per 20-30 minuti e la base AquaMax sino a completa opacizzazione.

Passare il panno antipolvere e applicare il trasparente.



	VOLUME
SUPERLACK MS	1000
CATALIZZATORE	500
DILUENTE	0-100
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	16-17"
POT LIFE	2 h



CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORI 4000 Lento vernic. parziali sopra 25°C, totali sempre

6000 Rapido parziali e ritocchi sopra 25°C, totali sempre

8000 Extra rapido verniciature parziali sotto 25°C,

ritocchi sopra 25°C.

9000 Super Rapido ritocchi sotto i 25° C

DILUENTI 4305 Rapido ritocchi, a qualsiasi temperatura

4310 Normale vernic. parziali sempre, totali sotto 25°C

4320 Lento verniciature totali sopra i 25°C 4330 Extra lento verniciature totali sopra 35°C

5405 Per sfumature

ADDITIVI

		<u>V</u>	'EDI SCHEDA TEC.
Additivo flessibilizzante	AD1208	10-30 %	414
Antischivante	2341	0.5-2%	411
Additivo texturizzante	T400-T401	da 30 a 50%	420
Pasta opacante	MAT3	100% (gloss 50 = semiluci	do) 406





APPLICAZIONE

Tradizionale Ad alta efficienza Attrezzatura

di trasferimento

mm 1.2-1.5 mm 1.3-1.4 Pistola a caduta: ugello 2-3

pressione alla pistola bar 3-4

2 Numero mani 50 micron Spessore consigliato



Nelle verniciature totali, usare la massima pressione suggerita, riducendo il flusso durante la prima mano. Nella seconda mano, tornare alle normali condizioni.



ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le mani 10 minuti Fuori polvere 10 minuti Maneggiabilità il giorno dopo 20-30 min. a 60°C A FORNO Appassimento prima dell'essicazione a forno/a raggi infrarossi 5-7 minuti

A RAGGI INFRAROSSI

onde medie 20 minuti onde corte 15 minuti

RIVERNICIATURA

Assicurarsi che Superlack MS sia perfettamente essiccato prima di effettuare un ritocco. Opacizzare sempre con Scotch Brite prima di riverniciare.



DATI TECNICI

Confezione 1 e 5 l

in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore Stoccaggio Resa teorica 7,4 mg/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale Consultare la scheda di sicurezza del prodotto.