


MAXICLEAR HS NEW

1.360.0200

TRASPARENTE ACRILICO ALTO SOLIDO 2K 2:1

MaxiClear HS New è un trasparente acrilico 2K alto solido, che possiede ottime caratteristiche di applicabilità, distensione, essiccazione, durezza, brillantezza e lucidabilità. Si utilizza per tutti i tipi di finiture doppio strato sia per i ritocchi sia per le verniciature totali, dove garantisce la massima resistenza e durata nel tempo.



SUPPORTI

MAXICAR HS, AQUAMAX BASECOAT.

PREPARAZIONE

Lasciare appassire la base opaca Maxicar HS per 20-30 minuti e la base opaca Aquamax fino a completa opacizzazione.

Passare il panno antipolvere e applicare il trasparente.



	VOLUME
MAXICLEAR HS NEW	1000
CATALIZZATORE	500
DILUENTE	0-100
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	16-18"
POT LIFE	2 h



CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORI	4000 Lento	vernici. parziali sopra 25°C, totali sempre
	6000 Rapido	parziali e ritocchi sopra 25°C, totali sempre
	8000 Extra rapido	verniciature parziali sotto 25°C,
		ritocchi sopra 25°C.
	9000 Super Rapido	ritocchi sotto i 25° C
DILUENTI	4305 Rapido	ritocchi, a qualsiasi temperatura
	4310 Normale	vernici. parziali sempre, totali sotto 25°C
	4320 Lento	verniciature totali sopra i 25°C
	4330 Extra lento	verniciature totali sopra 35°C
	5405 Per sfumature	

ADDITIVI

			<u>VEDI SCHEDA TEC.</u>
Additivo flessibilizzante	AD1208	10-30 %	414
Additivo antiscivante	AD2341	0,5-2%	411
Additivo texturizzante	T400-T401	da 30 a 50%	420
Pasta opacante	MAT3	100% (gloss 50 = semilucido)	406




APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>	<i>Ad alta efficienza di trasferimento</i>
Pistola a caduta: ugello	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
pressione alla pistola bar	3-3.5	0.3-0.7
Pistola ad aspirazione: ugello	mm 1.4-1.6	mm 1.2-1.3
pressione alla pistola bar	3.5-4	0.3-0.7
Numero mani	2	
Spessore consigliato	50 micron	



Importante:

Per la migliore distensione usare la massima pressione nella prima mano, riducendo l'erogazione del prodotto.
Nella seconda mano, tornare alle condizioni normali.



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani	10 minuti
Fuori polvere	10 minuti
Maneggiabilità	il giorno dopo
A FORNO	30-40 min. a 50-60°C
Appassimento prima dell'essiccazione a forno/a raggi infrarossi	5-7 minuti
A RAGGI INFRAROSSI	
onde medie	20 minuti
onde corte	15 minuti



RIVERNICIATURA

Assicurarsi che MaxiClear HS New sia perfettamente essiccato prima di effettuare un ritocco. Opacizzare sempre con Scotch Brite prima di riverniciare.



DATI TECNICI

Confezione	1 e 5 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica	7.7 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.